

[注安历年真题]2022年其他安全考试真题及答案解析

2022年中级注册安全工程师《其他安全》考试真题及答案解析

一、单项选择题

- 1、安全色是被赋予安全意义具有特殊属性的颜色, 包括红、黄、蓝、绿四种, 下列场景中安全色的使用, 正确的是()。
- A. 临近洞口防护护栏——红色
 - B. 消防水泵——黄色
 - C. 施工现场警告标志——蓝色
 - D. 砂轮机启动按钮——绿色

[查看答案](#)

参考答案: **D**

参考解析:

选项A、C错误, 黄色表示注意、警告的信息。黄色用于如警告标志、皮带轮及其防护罩的内壁、砂轮机罩的内壁、防护栏杆、警告信号旗等。

选项B错误, 红色用于各种禁止标志、交通禁令标志、消防设备标志。

选项D正确, 绿色表示安全的提示性信息。绿色用于如机器的启动按钮、安全信号旗以及指示方向的提示标志, 如安全通道、紧急出口、可动火区、避险处等。

- 2、离合器和制动器是保证压力机正常工作不可缺少的操作控制器件, 两者的动作必须密切配合相互协调, 离合器与制动器工作异常, 会导致滑块运行失去控制, 引发冲压事故, 关于压力机离合器和制动器的说法, 正确的是()。
- A. 大型和中型压力机离合器接合前, 制动器必须处于制动状态
 - B. 压力机不工作时, 离合器处于脱开状态, 制动器处于不制动状态
 - C. 通常采用离合器—制动器组合结构, 以提高两者间对结合的可能性
 - D. 执行停机控制的瞬时动作时, 离合器立即脱开, 制动器立即接合

[查看答案](#)

参考答案: **D**

参考解析:

选项A错误, 大型和中型压力机离合器接合前, 制动器必须松开。

选项B错误, 压力机不工作时, 离合器处于脱开状态, 而制动器总是处于制动状态之中。

选项C错误, 一般采用离合器—制动器组合结构, 以减少二者同时结合的可能性。

选项D正确, 在执行停机控制的瞬时动作时, 必须保证离合器立即脱开、制动器立即接合。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

3、为降低铸造作业安全风险, 应根据生产工艺水平、设备特点、厂房场地和厂房条件等, 结合防尘防毒技术综合考虑工艺设备和生产流程的布局, 下列铸造作业各工艺布置中, 错误的是()。

- A. 砂处理、清理工段宜用轻质材料或实体墙等设施与其他部分隔开
- B. 造型、制芯工段应布置在全年最小频率风向的上风侧
- C. 打磨、切割工序应布置在固定工位
- D. 浇注机器的工序应设置避风天窗

查看答案

参考答案: **B**

参考解析:

选项A说法正确, 砂处理、清理工段宜用轻质材料或实体墙等设施与其他部分隔开。

选项B说法错误, 造型、制芯工段在集中采暖地区应布置在非采暖季节最小频率风向的下风侧, 在非集中采暖地区应位于全年最小频率风向的下风侧。

选项C说法正确, 大型铸造车间的砂处理、清理工段可布置在单独的厂房内。造型、落砂、清砂、打磨、切割、焊补等工序宜固定作业工位或场地, 以方便采取防尘措施。

选项D说法正确, 铸造车间除设计, 有局部通风装置外, 还应利用天窗排风或设置屋顶通风器。熔化、浇注区和落砂、清理区应设置避风天窗。

4、安全人机工程是应用人机工程学的理论和方法研究“人—机—环境”系统, 并使三者安全的基础上达到最佳匹配, 在人机系统中, 人始终处于核心地位并起主导作用, 机器起保障作用, 下列特性中, 人优于机器的是()。

- A. 接收信息的通道数量
- B. 特定信息的反应能力
- C. 信息传递和加工速度
- D. 信息响应和反应速度

查看答案

参考答案: **A**

参考解析:

选项A符合题意, 人能够运用多种通道接收信息。当一种信息通道发生故障时可运用其他的通道进行补偿; 而机器只能按设计的固定结构和方法输入信息。

选项B不符合题意, 机器对特定信息的感受和反应能力一般比人高。

选项C、D不符合题意, 机器的动作速度极快, 信息传递、加工和反应的速度极快。



5、静电的产生与积累受材料材质, 生产工艺, 环境温度和湿度等因素影响, 下列说法中, 正确的是()。

- A. 容易得失电子且电阻率低材料容易产生和积累静电
- B. 接触面越大, 双电层正、负电荷越少, 产生的静电越少
- C. 湿度增加, 绝缘体表面电阻降低, 加速静电泄漏
- D. 接触压力越大, 电荷分离强度越大, 产生的静电越少

查看答案

参考答案: C

参考解析:

选项A错误, 容易得失电子, 而且电阻率很高的材料才容易产生和积累静电。

选项B错误, 接触面积越大, 双电层正、负电荷越多, 产生的静电越多。

选项C正确, 随着湿度增加, 绝缘体表面凝成薄薄的水膜, 并溶解空气中的二氧化碳气体和绝缘体析出的电解质, 使绝缘体表面电阻大为降低, 从而加速静电泄漏。

选项D错误, 接触压力越大或摩擦越强烈, 会增加电荷分离强度, 产生较多静电。

6、低压控制电器主要用来接通、断开线路和用来控制电气设备, 下列常用的四种低压控制电器中, 同时具有断开短路电流, 过载和失压保护, 用作线路上开关等功能的是()。

- A. 三相刀开关
- B. 交流接触器
- C. 低压断路器
- D. 主令控制器

查看答案

参考答案: C

参考解析:

选项A错误, 三相刀开关没有或只有简单的灭弧机构, 不能切断短路电流和较大的负荷电流。

选项B错误, 交流接触器有灭弧装置, 能分、合负荷电流, 不能分断短路电流, 能频繁操作。

选项C正确, 低压断路器有强有力的灭弧装置, 能分断短路电流, 有多种保护功能, 常用作线路主开关。

选项D错误, 主令控制器主要用于起重机等的操作控制, 不能分断短路和负荷电流。

7、电锤机、冲击电钻等手持电动工具, 以及蛙夯、振捣器等移动式电气设备, 易引发触电事故, 使用时必须采取安全防护措施并严格遵守安全操作规程, 关于手持电动工具和移动式电气设备安全要求的说法, 正确的是()。

- A. 在火灾和爆炸危险环境中, 不应设保护零线



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B. 对于单相设备, 相线应装熔断器, 中性线不装熔断器
- C. 对于移动式电气设备, 应单独敷设保护线
- D. 对于移动式电气设备, 电源插座中应有专用保护插孔

查看答案

参考答案: D

参考解析:

选项A错误, 在有爆炸和火灾危险的环境中, 除中性线外, 应另设保护零线。

选项B错误, 单相设备的相线和中性线上都应该装有熔断器, 并装有双极开关。

选项C错误, 移动式电气设备的保护线不应单独敷设, 而应当与电源线有同样的防护措施, 即采用带有保护芯线的橡皮套软线作为电源线。

选项D正确, 移动式电气设备的电源插座和插销应有专用的保护线插孔和插头。

8、与空气形成爆炸性混合物的爆炸危险物质分为三类: I类为矿井甲烷, II类为工厂的爆炸性气体、蒸气、薄雾; III类为爆炸性粉尘和纤维。为了在不同危险环境配置相应的防爆电器设备, 应对危险物质的主要性能参数进行分组, 分级, 关于危险物质分组、分级的说法, 错误的是()。

- A. 气体、蒸气、薄雾按引燃温度分组: T1、T2、T3、T4、T5、T6
- B. 气体、蒸气、薄雾按最小点燃电流比分4级: I、IIA、IIB、IIC
- C. 爆炸性粉尘、纤维或飞絮分为以下3级: IIIA级、IIIB级、IIIC级
- D. 气体、蒸气、薄雾按最大试验安全间隙分3级: IIA、IIB、IIC

查看答案

参考答案: D

参考解析:

选项A说法正确, 气体、蒸气、薄雾按引燃温度分6组: T1、T2、T3、T4、T5、T6。

选项B说法正确, 气体、蒸气、薄雾按最小点燃电流比分4级: I、IIA、IIB、IIC。

选项C说法正确, 爆炸性粉尘、纤维或飞絮分为以下3级: IIIA级: 可燃性飞絮。IIIB级: 非导电性粉尘。IIIC级: 导电性粉尘。


选项D说法错误, 气体、蒸气、薄雾按最大试验安全间隙分4级, I、IIA、IIB、IIC。

9、某企业低压配电网的配电防护系统采用下图所示的TT系统, 图中RN为低压中性点接地电阻。即工作接地电阻, RE为设备外壳接地电阻, 即保护接地电阻, RP为人体电阻。关于该系统安全操作的说法, 正确的是()。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握



- A. 如出现一般漏电, 故障电流经RN和RE构成回路, 则表明人体电流减小
- B. 如保护接地电阻与工作区域电阻相同, 则漏电设备对地电压接近触电压的1/2
- C. 因采用了保护措施, 如出现一般漏电, 则漏电设备对地电压可降至安全范围
- D. 因采用了保护措施, 与没有接地相比, 漏电设备线上的触电压均会降低

查看答案

参考答案: **B**

参考解析:

选项A错误, 出现一般漏电时, 如故障电流没有构成回路, 设备直接接地(相当于是IT系统)流经人体的电流是很小的, 但构成回路以后, 相反电流会变大。

选项B正确, 漏电设备对地电压即人体电压近似为: $U_P \approx R_E / (R_E + R_N) \times U$, 如保护接地电阻RE与工作接地电阻RN相同, 则漏电设备对地电压接近相电压的1/2。

选项C错误, 漏电设备对地电压即人体电压近似为: $U_P \approx R_E / (R_E + R_N) \times U$, 由于接地电阻RE与工作接地电阻RN同在一个数量级, 漏电设备对地电压一般不能降低到安全范围以内。

选项D错误, 如与没有接地相比指的是与IT系统相比, 则TT系统漏电设备的触电压是更高的, D说法过于绝对。

10、接地电阻是衡量防雷接地装置是否可靠的重要指标, 每年雷雨季节前应检查防雷接地装置并测量其接地电阻。下列四种防雷接地装置的实测接地电阻, 不符合安全要求的是()。

- A. 员工宿舍楼接闪器的每根引下线的接地电阻为20Ω
- B. 气瓶间的独立避雷针引下线的接地电阻为8Ω
- C. 配电室进户线处阀型避雷器的接地电阻为8Ω
- D. 罐区防感应雷装置的工频接地电阻为8Ω

查看答案

参考答案: **C**

参考解析:



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

选项A符合安全要求, 附设接闪器每一引下线的冲击接地电阻一般不应大于 10Ω , 但对于不太重要的第三类建筑物可放宽至 30Ω , 由于员工宿舍楼属于第三类防雷建筑物。

选项B符合安全要求, 独立避雷针的冲击接地电阻一般不应大于 10Ω 。

选项C不符合安全要求, 阀型避雷器的接地电阻一般不应大于 5Ω 。

选项D符合安全要求, 防感应雷装置的工频接地电阻不应大于 10Ω 。

11、某公司锅炉工对蒸汽锅炉进行巡检时发现, 水位表内发暗, 看不到水位。针对这种情况, 应采取的应急措施是()。

- A. 打开水位计的放水旋塞, 冲洗汽连带及水连管, 关闭水位计的汽接管旋塞, 关闭放水旋塞
- B. 关闭给水阀停止上水, 启用省煤器再循环管路, 开启排污阀及过热器, 蒸汽管道上的疏水阀
- C. 降低燃烧强度, 减少负荷, 调小主气阀, 全开连续排污阀, 并打开定期排污阀放水, 同时上水
- D. 关闭锅炉与蒸汽总管的阀门, 开启过热器出口集箱, 管道上的疏水阀和对空排气阀

[查看答案](#)

参考答案: **B**

参考解析:

选项A为锅炉缺水的应急处理措施。

选项B为锅炉满水的应急处理措施。

选项C为汽水共腾的应急处理措施。

选项D为发生锅炉重大事故时应急措施。

题干中水位表内发暗, 看不到水位属于“满水事故”。

锅炉缺水时, 水位表内往往看不到水位, 表内发白发亮。

综上, 本题应选B

12、瓶阀是装在气瓶瓶口上, 用于控制气体进入或排出气瓶的组合装置。包括阀体、阀杆、阀芯、密封圈、锁紧螺母等操作。关于气瓶瓶阀安全要素的说法, 错误的是()。

- A. 瓶阀上与气瓶连接的螺纹, 应与瓶体螺纹匹配并保证其可靠性
- B. 可燃性气体瓶阀出气口螺纹应为右旋, 不燃气体瓶阀出气口螺纹应为左旋
- C. 工业用非重复充装焊接气瓶, 瓶阀设计成不可重复充装的结构
- D. 任何与气体接触的金属物, 瓶阀材料与气瓶内所充装的气体具有相容性

[查看答案](#)

参考答案: **B**

参考解析:

选项A说法正确, 瓶阀上与气瓶连接的螺纹, 与瓶体螺纹匹配并保证密封可靠性。

选项B说法错误, 瓶阀出气口的连接型式和尺寸, 设计成能够防止气体错装、错用的结构, 盛装助燃和不可燃气体瓶阀的出



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

气口螺纹为右旋, 可燃气体瓶阀的出气口螺纹为左旋。

选项C说法正确, 工业用非重复充装焊接气瓶瓶阀设计成不可重复充装的结构, 瓶阀与瓶体的连接采用焊接方式。

选项D说法正确, 任何与气体接触的金属或者非金属瓶阀材料与气瓶内所充装的气体具有相容性。

13、起重特性曲线是衡量起重机超载能力的重要指标, 表示起重机在一定幅度下允许起吊的最大重量, 与多个因素有关。下列因素中, 与确定塔式起重特性曲线无关的是()。

- A. 起升高度
- B. 起升机构的强度
- C. 最大安全工作载荷
- D. 起重力矩限制器控制的设定值

[查看答案](#)

参考答案: **A**

参考解析:

塔式起重重量特性曲线的确定主要受下列因素控制:

- (1)起升机构的强度, 如起升电机、制动器、减速器、卷筒、钢丝绳、吊钩等;
- (2)结构的强度、刚度和稳定性;
- (3)整机的抗倾覆稳定性;
- (4)最大安全工作载荷;
- (5)起重力矩限制器控制的设定值。

综上, 本题应选A。

14、某饲料公司使用燃油叉车搬运货物, 燃油叉车由起升装置, 货叉、护顶架、挡货架、制动器、链条液压系统等部件组成。关于该公司燃油叉车安全要求的说法, 错误的是()。

- A. 排气管应安装防火帽
- B. 起升装置应设置限位器
- C. 液压系统应选用溢流安全阀
- D. 起升装置链条应进行的脉冲试验

[查看答案](#)

参考答案: **D**

参考解析:

选项A说法正确, 火星熄灭器(防火罩、防火帽), 安装火星熄灭器, 用以防止飞出的火星引燃可燃物料。

选项B说法正确, 凡是动力驱动的起重机, 其起升机构(包括主、副起升机构)均应装设上升极限位置限制器。



选项C说法正确, 液压系统中, 可能由于超载或者油缸到达终点油路仍未切断, 以及油路堵塞引起压力突然升高, 造成液压系统破坏。因此, 系统中必须设置安全阀, 用于控制系统最高压力。最常用的是溢流安全阀。

选项D说法错误, 起升货叉架的链条, 主要有板式链和套筒滚子链两种;需进行极限拉伸载荷和检验载荷试验。(高压胶管需通过耐压试验、长度变化试验、爆破试验、脉冲试验、泄漏试验等试验检测)。

15、甲烷从管道泄露后, 在空气中扩散遇点火源可能发生燃爆。整个过程一般分为四个阶段, 即泄漏、扩散、感应、化学反应, 其中, 甲烷分子和氧气分子接受点火源能量, 离解成自由基或活性分子, 这一阶段为()。

- A. 扩散阶段
- B. 感应阶段
- C. 化学反应阶段
- D. 泄漏阶段

[查看答案](#)

参考答案: **B**

参考解析:

燃烧反应过程一般可以分为3个阶段。

(1)扩散阶段。可燃气分子和氧气分子分别从释放源通过扩散达到相互接触。所需时间称为扩散时间。

(2)感应阶段。可燃气分子和氧化分子接受点火源能量, 离解成自由基或活性分子。所需时间称为感应时间。

(3)化学反应阶段。自由基与反应物分子相互作用。生成新的分子和新的自由基, 完成燃烧反应。所需时间称为化学反应时间。

选项D, 泄漏阶段属于干扰项。

综上, 本题应选B。

16、火灾探测通过敏感元件探测烟雾、温度, 火焰和燃烧气体等火灾参量, 将表征火灾参量的物理量化为电信号, 传送到火灾报警控制器, 达到火灾报警目的。根据《火灾自动报警系统设计规范》, 下列场景选择火灾探测器的说法中, 错误的是()。

- A. 火灾发生迅速, 产生大量热、烟和火焰辐射的场所, 可选择感温、感烟探测器
- B. 火灾发生迅速, 有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所, 选择火焰探测器
- C. 火灾初期有阴燃阶段, 且需要早期探测的场所, 选择二氧化碳火灾探测器
- D. 火灾形成特征不可预料的场所, 根据模拟测试结果分析后选择火灾探测器

[查看答案](#)

参考答案: **C**

参考解析:

考查《火灾自动报警系统设计规范》5.1.1



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

火灾探测器的选择应符合下列规定:

- 1.对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟火灾探测器。
 - 2.对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温火灾探测器、感烟火灾探测器、火焰探测器或其组合。
选项A正确
 - 3.对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量烟、热的场所,应选择火焰探测器。选项B正确
 - 4.对火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器。选项C错误
 - 5.对使用、生产可燃气体的场所,应选择可燃气体探测器。
 - 6.应根据保护场所可能发生火灾的部位和燃烧材料的分析,以及火灾探测器的类型、灵敏度和响应时间等选择相应的火灾探测器,对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择火灾探测器。选项D正确
 - 7.同一探测区域内设置多个火灾探测器时,可选择具有复合判断火灾功能的火灾探测器和火灾报警控制器。
- 综上,本题应选C。

17、根据《建筑设计防火规范》(GB50016),有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施,根据该标准,下列对泄压设施的要求中,错误的是()。

- A.泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门窗等
- B.泄压设施应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料
- C.泄压设施应避开人员密集场所和主要交通道路,宜靠近有爆炸危险的部位
- D.厂房的泄压面积与其内爆炸性危险物质的存量成正比

[查看答案](#)

参考答案: D

参考解析:

选项A、B要求正确,泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。

选项C要求正确,泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位。

选项D要求错误,厂房的泄压面积与厂房的容积和泄压比有关,泄压比与厂房内爆炸性危险物质的类别有关。

18、《民用爆炸物品工程设计安全标准》规定了危险品生产区内危险性建(构)筑物的外部距离,主管部门在安全检查中,对某企业危险品生产区部分危险性建(构)筑物的外部距离进行了测定,根据该标准,下列制定结果中,不符合规定的是()。

- A.1.4级建(构)筑物的外部距离为60m
- B.储量为70m³的硝酸铵水溶液储罐的外部距离为70m
- C.建在室外的90m³硝酸铵水相储罐的外部距离为90m
- D.硝酸铵仓库的外部距离为210m

[查看答案](#)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考答案: C

参考解析:

选项A符合规定, 危险品生产区内, 1.4级建筑物的外部距离不应小于50m。

选项B符合规定, 总储量小于或等于80m³的硝酸铵水溶液储罐(区)的外部距离不应小于50m。

选项C不符合规定, 总储量大于80m³的硝酸铵水溶液储罐(区)的外部距离不应小于100m; 建在室外的水相制备罐和水相储罐亦应按硝酸铵水溶液储罐考虑外部距离。

选项D符合规定, 硝酸铵仓库的外部距离不应小于200m。

19、《危险货物运输包装通用技术条件》规定了危险化学品包装的基本要求, 性能试验和检测方法, 并将危险货物包装分为I、II、III类, 根据该标准, 下列不同危险性等级的货物中, 使用III类包装的是()。

- A. 危险性较小的货物
- B. 危险性中等的货物
- C. 危险性较大的货物
- D. 危险性大的货物

查看答案

参考答案: A

参考解析:

《危险货物运输包装通用技术条件》(GB 12463) 把危险货物包装分成3类:

(1) I类包装: 适用内装危险性较大的货物。

(2) II类包装: 适用内装危险性中等的货物。

(3) III类包装: 适用内装危险性较小的货物。

综上, 本题应选A。

20、凡确认不能使用的爆炸物品, 必须予以撤销, 在销毁以前应报告当地公安部门, 选择适当的地点, 时间及销毁方法, 下列不属于爆炸性物品的销毁方法的是()。

- A. 固化法
- B. 爆炸法
- C. 烧毁法
- D. 溶解法

查看答案

参考答案: A

参考解析:



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

凡确认不能使用的爆炸性物品, 必须予以销毁, 在销毁以前应报告当地公安部门, 选择适当的地点、时间及销毁方法。一般可采用以下4种方法: 爆炸法、烧毁法、溶解法、化学分解法。(固化法是固体危险废弃物的常用处置方法。)

综上, 本题应选A。

[Page]

二、案例不定项

F企业为一家机械加工企业, 现有员工2000人, 其中固定劳务用工340人, 实行8H工作制, 每周工作5天, F企业建筑面积25万m², 其中生产区面积20万m², 设有机加工车间, 钢结构车间, 总成车间, 动力车间, 生产经营部, 计划财务部, 安全环保部等。

F企业机加工车间主要生产工艺包括: 开卷、预处理、冲压、铣边、校平、钻孔、切割、压型、组焊, 打磨和交检交验, 主要设备有: 预处理设备3台, 剪板机6台, 冲压机8台, 火焰切割机6台, 激光切割机4台, 叉车30辆, 天车7台等。

F企业机加工车间在生产区域和主要设备上采用的安全技术措施有: 剪板机联锁急停装置, 冲压机光圈保护装置, 起重设备超载、限位保护等安全装置, 工业管道压力监测与报警装置, 消防报警灭火系统等。

F企业根据建设项目职业病防护设施“三同时”要求, 委托具有资质的专业机构进行了职业病危害控制效果评价, 并对工作场所的职业病危害进行了检测, 在机加工车间检测发现, 剪板机、冲压机作业场所的噪声超标, 脉冲噪声声压顶峰到达128dB, 每日脉冲次数约1200次。

2022年7月15日, 机加工车间安排设备维修工甲, 有身孕的电工乙对预处理设备进行维修保养, 上午9点10分, 乙关闭预处理设备电源后, 甲开始检修, 乙登上3m高的液压升降平台协助甲作业, 在相邻的剪板机工位上, 操作工丙正在剪切板料, 板料堆砌底宽1.5m, 垛高3m, 9时40分, F企业安全管理人员丁到车间进行安全检查, 发现预处理设备电源开关处未挂“禁止合闸”警示牌, 高处作业未办理许可证, 板料堆砌不符合要求等违章行为, 丁及时进行制止, 并要求立即整改。

根据以上场景, 回答下列问题: (共10分, 每题2分, 1~2题为单选题, 3~5题为多选题。)

21、根据《工作场所职业病危害作业分级, 第4部分: 噪声》(GBZ/T 229.4), 剪板机, 冲压机作业场所的噪声作业级别是()。

- A. 轻度危害
- B. 一般危害
- C. 中度危害
- D. 重度危害
- E. 极重危害

[查看答案](#)

参考答案: E

参考解析:

考查《工作场所职业病危害作业分级, 第4部分: 噪声》4.3.2

按照GBZ/T189.8-2007的要求测量脉冲噪声声压级峰值(dB)和工作日内脉冲次数n, 根据下表确定脉冲噪声作业级别, 共



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

分四级。

根据案例背景描述可知, 剪板机、冲压机作业场所的噪声超标, 脉冲噪声声压级峰值达128dB, 每日脉冲次数约1200次, 因此, 脉冲噪声危害程度应为极重危害。

表 2 脉冲噪声作业分级

分级	声压峰值 dB			危害程度
	$n \leq 100$	$100 < n \leq 1000$	$1000 < n \leq 10000$	
I	$140.0 \leq n < 142.5$	$130.0 \leq n < 132.5$	$120.0 \leq n < 122.5$	轻度危害
II	$142.5 \leq n < 145$	$132.5 \leq n < 135.0$	$122.5 \leq n < 125.0$	中度危害
III	$145 \leq n < 147.5$	$135.0 \leq n < 137.5$	$125.0 \leq n < 127.5$	重度危害
IV	$n \geq 147.5$	$n \geq 137.5$	$n \geq 127.5$	极重危害

注: n 为每日脉冲次数。

综上, 本题应选E。

22、按照机械加工场所物料堆放要求, 板料堆放高度上限为()。

- A. 1.0m
- B. 1.5m
- C. 2.0m
- D. 2.5m
- E. 3.0m

查看答案

参考答案: C

参考解析:

机械加工场所的工件、物料摆放不得超高, 在垛底与垛高之比为1:2的前提下, 垛高不超出2m。

综上, 本题应选C。

23、下列剪板机的安全装置中, 对手指起保护作用的有()。

- A. 遮挡式安全防护装置
- B. 光电式安全控制装置
- C. 过载式安全防护装置
- D. 双手操作式安全控制装置
- E. 脚踏式安全控制装置

查看答案



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考答案: **ABD**

参考解析:

选项A: 遮挡式安全防护装置, 能防止手或手指从装置的上下左右前后或者穿过装置进入操作危险区。

选项B: 光电式安全控制装置, 人体任一部位进入危险区(或接近危险区)时引起光电保护装置动作, 任何危险动作应停止, 亦不可能启动。对手指有保护作用。

选项C: 过载式安全防护装置, 当发生超载时, 使动力不能继续输入, 后续机构运动停止, 从而保护后续主要受力件不遭到损坏。对手指无保护作用。

选项D: 双手操作式安全控制装置, 必须双手同时推按操纵器, 剪板机方可启动, 松开任一按钮, 立即停止下行程或超过死点。对操作者双手起到保护作用。

选项E: 脚踏式安全控制装置, 通过脚踩来控制电路通断的开关。对手指无保护作用。

综上, 本题应选ABD。

24、根据《女职工劳动保护特别规定》, 下列作业中, F企业不应安排乙从事的作业是()。

- A. 进行6kg重电气配件的运送
- B. 在40°C的室外进行电气检修
- C. 在机加工车间电缆沟内进行电气检修
- D. 对预处理设备配电柜进行线路改造
- E. 在3m高的液压升降平台进行电气检修

查看答案

参考答案: **BCE**

参考解析:

考查《女职工劳动保护特别规定》第十六条第三款

女职工在孕期禁忌从事的劳动范围:

(一)作业场所空气中铅及其化合物、汞及其化合物、苯、镉、铍、砷、氰化物、氮氧化物、一氧化碳、二硫化碳、氯、己内酰胺、氯丁二烯、氯乙烯、环氧乙烷、苯胺、甲醛等有毒物质浓度超过国家职业卫生标准的作业;

(二)从事抗癌药物、己烯雌酚生产, 接触麻醉剂气体等的作业;

(三)非密封源放射性物质的操作, 核事故与放射事故的应急处置;

(四)高处作业分级标准中规定的高处作业;选项E正确, 超过2m, 属于高处作业。

(五)冷水作业分级标准中规定的冷水作业;

(六)低温作业分级标准中规定的低温作业;

(七)高温作业分级标准中规定的第三级、第四级的作业;选项B正确, 40°C的室外作业属于不低于第三级的高温作业。

(八)噪声作业分级标准中规定的第三级、第四级的作业;

(九)体力劳动强度分级标准中规定的第三级、第四级体力劳动强度的作业;选项A错误, 6kg重的电气配件的运送属于第一级体力劳动强度作业, 可以安排作业。

(十)在密闭空间、高压室作业或者潜水作业, 伴有强烈振动的作业, 或者需要频繁弯腰、攀高、下蹲的作业。选项C正确, 机加工车间电缆沟内进行电气检修需要频繁弯腰、下蹲。选项D, 对预处理设备配电柜进行线路改造作业内容无孕期的禁忌




考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

作业, 可以安排作业。综上, 本题应选BCE。

25、企业机加工车间的剪板机区域应设置的安全标志有()。



查看答案

参考答案: **ABE**

参考解析:

选项A应设置, 禁止合闸;断电检修时需要在悬挂, 此处题目背景给出相关描述。

选项B应设置, 当心机械伤人;操作机械时需当心机械伤人。

选项C不设置, 禁止戴手套;搬运堆砌板料时应当佩戴手套。

选项D可不设置, 必须带护耳器;剪板机区域, 一般很少有带护耳器工作的情形, 不强制要求带护耳器。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

选项E应设置, 必须穿防护鞋;防止剪切后的板料砸脚, 应当穿防护鞋(防砸鞋)。

综上, 本题应选ABE。

[Page]

三、案例分析问答题

26、背景资料

H公司是位于Z市的一家纺织企业。有员工150人, 下设综合部、生产部、保障部、安全环保部等。H公司建有日处理能力1000t的污水处理车间。采用“厌氧+好氧”污水处理工艺。

2021年6月28日, H公司安全环保部在日常检查中发现, 污水处理车间调节池内提升泵堵塞, 需要进行清淤作业。6月29日上午8时, H公司保障部主管通过手机APP找到J公司, 电话委托开展清淤作业。当日10时, J公司经理甲、其弟乙以及当天从劳务市场临时找来的劳务人员丙、丁到达H公司污水处理车间, 甲电话告知H公司保障主管后, 立即布置现场清淤作业。10时10分, 丙和丁佩戴防护口罩、携带清淤工具, 从爬梯进入调节池内开始清淤作业, 丙在调节池底用工具把淤泥装入框内, 丁在爬梯上把框内淤泥运到地面, 甲在池边协助, 乙负责监护。

10时15分, 丙突然晕倒在调节池内, 甲和丁立即进入调节池内进行救援, 随后两人都晕倒在池内, 乙见状立即大声呼救, 并电话报告H公司保障部主管。H公司电工戊正好从污水处理车间经过, 听到呼救后, 急忙赶到调节池旁, 进入池内救人。戊也晕倒在池内, H公司保障部主管接到报告后, 立即带人赶到现场组织救援, 并拨打119和120, 10时40分, 120到达现场, 甲、丙、丁、戊4人被紧急送医, 经抢救无效死亡。

事故发生后, Z市成立事故调查组对H公司“6.29”事故进行调查, 调查结果表明, 甲、丙、丁和戊4人死亡的直接原因是吸入过量有毒气体导致中毒死亡, H公司在安全生产管理方面存在严重缺陷。

为汲取事故教训, 避免类似事故发生, H公司开展了有限空间专项排查治理, 完善了有限空间和承包商安全管理制度, 修订了有限空间应急处置方案并配备了应急物资, 现场增设了有限空间作业安全告知牌。进行了全员安全培训和应急演练。

根据以上场景, 回答下列问题(共22分)

1. 辨识H公司污水处理车间调节池内存在的主要有害气体(四种以上)。
2. 列出H公司污水处理车间调节池内清淤作业应配备的应急物资。
3. 分析H公司“6.29”事故的间接原因。
4. 说明H公司污水处理车间调节池内现场增设有有限空间作业安全告知牌的主要内容。

[查看答案](#)

参考解析:

第一问:

主要的有害气体有: 沼气(甲烷)、硫化氢、氨气、氮气

第二问:

应配备的应急物资有: 移动式防爆风机、便携式气体检测报警仪、正压式空气呼吸器、全身式安全带、速差自控器、安全绳、三脚架、安全帽、防护服、防护手套、防护鞋、防护眼镜、防爆手电、防爆对讲机、警戒线(围挡)、警示标志(安全告知牌)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

)、急救药箱、担架。

第三问:

H公司“6.29”事故的间接原因:

技术缺陷方面: 清淤工作的丙和丁仅佩戴防护口罩、携带清淤工具, 便进入调节池内开始清淤作业, 个人防护用品缺失;

管理缺陷方面:

- ①临时雇佣无证人员进行有限空间作业;
- ②未实施有限空间作业许可、审批;
- ③未对作业人员进行安全培训和安全技术交底;
- ④作业负责人和监护人员安全意识淡薄;
- ⑤安全生产责任制未落实;
- ⑥安全生产规章制度和作业规程未严格执行;
- ⑦事故应急演练不到位。

第四问:

有限空间作业安全告知牌的主要内容: 有限空间名称、责任单位、责任人、危险性标志(禁止标志、警告标志)、作业场所浓度标准、安全操作注意事项、应急救援措施、应急电话(含企业应急联系人)等。

27、背景资料

K公司为一家汽车配件生产企业, 其有员工750人, 设了安全环保部, 其配有专职安全管理人员4人, K公司有氯氟醇加工车间、热处理车间、涂装车间, 装配车间等生产车间, 以及配电室、机修间、消防中控室等辅助设施。

K公司的氯氟醇加工车间、热处理车间、涂装车间、装配车间和配件仓库的均位于联合厂房内、氯氟醇加工车间有数控机床若干、氯气瓶若干, 热处理车间有天然气加热炉3台、在联合厂外配套设置容积为50M³的天然气储罐3个, 涂装车间有调漆间, 喷漆室(采用机械手喷漆), 烘干室、使用油漆, 稀释剂、清洗剂等化学品;装配车间有装配生产线3条、桥式起重机3台、配件仓库内有叉车若干。

2021年10月, K公司研发完成一款新型机械设备, 计划在厂区内新建一条生产线, 该项目通过公开招投标, 确定L公司负责土建工程、M公司负责设备安装工程、N公司负责装饰工程, 项目建设过程中存在交叉作业。

2022年2月, K公司安全环保部制定了年度安全工作计划, 内容包括: 组织修订完善安全规则制度, 组织修订安全生产事故应急救援预案, 组织修订安全操作规程, 组织开展安全生产检查。

2022年6月、K公司开展“遵守安全生产法, 当好第一责任人”为主题的安全生产月活动, 包含安全知识竞赛, 安全大检查、安全大讲堂等。期间, 安全环保组织对各车间进行了安全专项检查。检查发现, 氯氟醇加工车间氯气瓶无瓶阀, 瓶体颜色不清, 数控机床门连锁装置失效, 涂装车间调漆间和喷漆室的气体浓度报警器失效, 临时用到的电气设备为非防爆型。装配车间的桥式起重机防脱钩装置。热处理车间的加热炉操作部位无监测预警装置, 配料仓库内叉车制动装置失效, 配电室配置的灭火器配置过期, 绝缘工具无检测标识, 消防中控室值班人员未在岗, 地面有烟头。针对以上隐患, K公司提出了整改方案并编制了整改计划。

根据以上场景, 回答下列问题(共22分)

- 1.简述K公司在新生产线建设过程中, 对L、M、N公司安全管理的要求。
- 2.依据《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理机构的职责, 简述K公司安全环境部完成年度工作计划外, 还应开展的工作。



3.简述涂装车间的防爆专项检查应包括的主要内容。

4.依据《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》，存在哪些重大事故隐患的场所并说明原因。(过期考点，现在应依据《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》2023版回答此题。)

查看答案

参考解析:

第一问:

对L、M、N公司安全管理的要求包括:

- (1)对L、M、N公司的准入进行审查，并办理临时或长期承包商准入许可相关手续。
- (2)在L、M、N公司队伍进入作业现场前，K公司要对其进行消防安全、设备设施保护及社会治安方面的教育。所有教育培训和考试完成后，办理准入手续，凭证件出入现场。
- (3)对L、M、N公司等外来人员实行门禁管理。对进出工作场所的人员进行身份确认和安全条件确认，并予以登记，防止无关人员进出作业现场。
- (4)进行施工作业前，应将与施工作业有关的安全技术要求向L、M、N公司作业人员作出详细说明，双方签字确认，未经安全技术交底，切勿进行作业。
- (5)对L、M、N公司作业方案和作业安全措施进行审查、细化和补充，告知与作业相关的泄漏、火灾、爆炸、中毒、窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等危害信息，保证作业人员的人身安全。
- (6)作业过程中，K公司应派具备监督管理职能的人员对L、M、N公司的作业现场进行监督检查，建立监督检查记录，及时协调作业过程中的事项，通报相关安全信息，督促作业过程中隐患的整改。
- (7)与L、M、N公司签订专门的安全生产管理协议，对各L、M、N公司的安全生产工作统一协调、管理。

第二问:

K公司安全环境部应开展的工作包括:

- (1)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;
- (2)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;
- (3)组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;
- (4)组织或者参与本单位应急救援演练;
- (5)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;
- (6)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;
- (7)督促落实本单位安全生产整改措施;
- (8)辨识作业环境中的职业有害因素，制定整改和防控措施。

第三问:

涂装车间的防爆专项检查主要内容:

- (1)作业人员是否正确穿戴防静电劳动防护用品;
- (2)作业人员是否违规携带火种或使用明火;
- (3)涂装车间电气设备是否选用了合格的防爆电气设备;
- (4)作业工具是否采用不产生静电和火花的材质;
- (5)安全标志是否齐全、是否正确;
- (6)消防设施与器材是否有效;
- (7)是否正确安装防爆检测与报警装置;
- (8)涂装车间通风是否良好，通风量是否满足安全标准;
- (9)地面是否有残留或泄漏的漆料;



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(10)涂装安全作业操作规程是否落实到位。

第四问:

4-1.存在重大事故隐患的场所:涂装车间调漆间和喷漆室。

4-2.理由:K公司涂装车间调漆间和喷漆室的气体浓度报警器失效,临时用到的电气设备为非防爆型。

根据《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》2017版中机械行业重大生产安全事故隐患判定标准第7项“涂装调漆间和喷漆室未规范设置可燃气体报警装置和防爆电气设备设施”可知,涂装车间调漆间和喷漆室存在重大事故隐患。

(《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》2023版:第七条机械企业使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的应当判定为重大事故隐患。)

28、背景资料

A食品加工企业成立于1998年,主要生产速冻类包装食品,占地面积4万m²,有员工340人,A企业主要有生产车间、冷藏库、冷冻库、氨制冷机房、配电室、办公楼、食堂、液化气瓶间等。

2022年1月,因设备设施老化,A企业计划进行技术改造,改造内容为:拆除原有18台压力容器(包括螺杆压缩机、液氨储罐等)和900m压力管道的氨制冷系统,更换为新型制冷系统;食堂用液化气改天然气;新建一单层10kV配电室及值班室。

2022年3月10日,A企业与R施工单位签订氨制冷系统拆除合同,与B建筑公司签订配电室建设合同,与D燃气公司签订天然气管道施工合同。

R施工单位对氨制冷系统的拆除工作进行了危险源辨识和风险评估,编制了氨制冷系统拆除专项施工方案,明确了拆除步骤,包括:①拆除制冷系统电气线路和电气设备;②拆除报警及传感系统;③拆除喷淋系统;④对制冷设备和管道内的氨介质进行抽空;⑤用惰性气体对制冷设备和管道内介质进行置换;⑥拆除制冷设备和管道;⑦拆除管道保温层。

随后,A企业组织专家对R施工单位编制的氨制冷系统拆除专项施工方案进行了评审,发现拆除步骤存在重大错误,需要调整。

2022年4月5日,R施工单位完成了对氨制冷系统拆除步骤的重新编制,并对相关作业人员进行了安全培训,按照施工方案开始拆除工作。

4月25日,A企业10kV配电室建设和天然气管道安装开始施工。

9月15日,A企业所在地应急管理局在A企业施工现场进行执法检查时发现如下问题:

新建10kV配电室防雨雪及防蛇鼠等小动物进入的安全技术措施缺失;压缩空气储气罐安全附件不全;穿越厂区主干道的临时电气线路敷设方式不符合要求;现场交叉作业管理不规范;R施工单位的劳动防护用品数量配置不足;施工现场砂轮机防护罩破损。

针对以上问题,应急管理局下发责令整改通知单,要求A企业立即停止现场施工并对相关问题进行整改。9月30日,A企业按照要求完成了整改,并通过了所在地应急管理局验收。

10月15日改造项目完工。

根据以上场景,回答下列问题(共26分)

- 1.对氨制冷系统拆除专项施工方案中的拆除步骤进行排序。
- 2.简述临时电气线路穿越厂区主干道时可采用的敷设方式及相关安全要求。
- 3.简述R施工单位在制冷设备设施拆除前,对作业人员安全培训的主要内容。



4.简述A公司新建10kV配电室应采取的防雨雪及防蛇鼠等小动物进入的安全技术措施。

5.根据《生产过程危险和有害因素分类》(GB/T 13861), 辨识拆除液氨制冷系统作业过程中存在的物理性危险和有害因素。

查看答案

参考解析:

第一问:

氨制冷系统拆除专项施工方案中的拆除步骤排序:

- ①对制冷设备和管道内的氨介质进行抽空;
- ②用惰性气体对制冷设备和管道内介质进行置换;
- ③拆除制冷系统电气线路和电气设备;
- ④拆除管道保温层;
- ⑤拆除制冷设备和管道;
- ⑥拆除喷淋系统;
- ⑦拆除报警及传感系统。

第二问:

2-1.临时电气线路穿越厂区主干道时可采用的敷设方式: 架空敷设、直埋(穿管)敷设、电缆沟敷设。

2-2.相关安全要求:

- ①临时用电线路及设备应有良好的绝缘, 所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500V的绝缘导线。
- ②动力和照明线路应分路设置。
- ③临时用电架空线路应采用绝缘铜芯线, 并应架设在专用电杆或支架上。
- ④埋地敷设电缆埋地深度不应小于0.7m, 穿越道路时应加设防护套管。
- ⑤在电缆敷设路径附近, 当有产生明火的作业时, 应采取防止火花损伤电缆的措施。
- ⑥电缆线路敷设路径应有醒目的警告标志。
- ⑦临时用电应设置保护开关, 使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。
- ⑧在开关上接引、拆除临时用电线路时, 其上级开关应断电上锁并加挂安全警示标牌, 拆、接线路作业时, 应有监护人在场。

(说明: 以上要求答出4条即可, 其他符合题意的相关安全要求也可以)

第三问:

R施工单位在制冷设备设施拆除前, 对作业人员安全培训的主要内容:

- ①现行的涉及用电、氨制冷等作业相关的法律、法规及标准规范;
- ②作业人员岗位职责;
- ③制冷设备设施拆除作业危险有害因素辨识;
- ④制冷设备设施拆除作业安全操作规程;
- ⑤个体防护装备正确配备与使用方法;
- ⑥作业工器具的正确应用方法;
- ⑦触电、电气火灾爆炸、中毒和窒息、灼烫、液氨冻伤等事故应急处置措施;
- ⑧事故报告流程及方法;
- ⑨相关事故案例分析。

第四问:

A公司新建10kV配电室应采取的防雨雪及防蛇鼠等小动物进入的安全技术措施有:

- ①配电室应配备应急防雨布、防雨沙袋, 做好防雨防水封堵, 雨势过大时要在配电室门口放置防雨沙袋, 防止雨水倒灌进入配电室;



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- ②检查高/低压柜上方及墙面有无漏水情况, 检查配电室高/低压柜内湿度, 如果发现湿度过高及其他隐患, 应立即安排专业人员进行检修处理, 确保正常安全供电;
- ③下雨天配电室有电缆夹层的, 需要配备应急排水设施;
- ④确保配电室门窗严密, 以防雨水或飞虫在大风的情况下吹进配电柜;
- ⑤配电室内外排水设施完好;
- ⑥配电室门口处设置挡板;
- ⑦对配电室各种孔洞进行封堵;
- ⑧定期清理配电室周边杂物和杂草。

第五问:

拆除液氨制冷系统作业过程中存在的物理性危险和有害因素有:

- ①设备、设施、工具、附件缺陷。制冷设备、电气设备、报警及传感系统等出现故障。
 - ②防护缺陷。管道保温层、报警及传感系统、喷淋系统, 以及惰性气体对制冷设备和管道内介质进行置换等出现防护问题。
 - ③电危害。制冷设备、电气设备、报警及传感系统等发生电气故障。
 - ④噪声。制冷设备、电气设备及相应管道等出现的噪声。
 - ⑤振动危害。制冷设备、电气设备及相应管道等发生的振动。
 - ⑥非电离辐射。制冷设备、电气设备、报警及传感系统等存在高频电磁场。
 - ⑦运动物危害。制冷设备、电气设备及相应管道, 以及惰性气体对制冷设备和管道内介质进行置换等出现抛射物、飞溅物、坠落物、气流卷动、撞击。
 - ⑧明火。液氨等易燃可燃介质由于某种原因起火。
 - ⑨高温物质。制冷设备、电气设备等由于发生故障造成危险温度;液氨等易燃可燃介质由于某种原因起火。
 - ⑩低温物质。液氨(氨气)对人造成的冻伤等。
- 信号缺陷。制冷设备、电气设备、报警及传感系统等信号设施故障。
- 标志标识缺陷。制冷设备、电气设备、报警及传感系统等标志标识出现缺失、不清晰、不规范、位置缺陷问题。
- 信息系统缺陷。制冷设备、电气设备、报警及传感系统等出现数据传输、通信中断或延迟问题。
- 其他物理性危险和有害因素。
- (说明: 以上内容答出8条即可)

